

N° Agrément : 105404T

Page : 1

Sinistre N° : M 18 1019596 K C85G 35

CBT GROUPE MAIF

**Centre de Traitement
 Gestion 01
 79018 NIORT CEDEX 09**

V/Références :

N° dossier : 180712

Rillieux-la-Pape, le 30/11/2018

DEVIS N° PL-180526

MME CARTON Virginie

11 Rue Frédéric Mistral

69100 VILLEURBANNE

SURFACE P. U. HT MONTANT HT

RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE

Pour permettre une Recherche de Fuite approfondie et pour permettre aux Menuisiers de déposer le parquet détérioré

1° Intervention

 Dépose du W.C, bouchonnage et stockage sur place

Dans la buanderie, débranchement de la machine à laver, du sèche linge, bouchonnage et stockage sur place

Recherche d'une fuite une fois le parquet déposé, contrôle des remontées d'humidité :

1.00 362,60€

2° Intervention

 Après investigation et remise en état du parquet, repose des éléments cités ci dessus remise en eau et contrôle :

1.00 259,00€

Possibilité d'un devis de réparation après investigation



VER'SANIT

Plomberie - Zinguerie - Sanitaire - Chauffage

49, chemin du Bois - 69140 RILLIEUX LA PAPE

Tél 04.78.88.68.01 - Fax 04.78.97.21.37

S.A.R.L au capital de 10 000 € - Siret : 790 080 162 RCS Lyon

versanit@entreprise-dumas.com



Suite DEVIS N° 180526 du 30/11/2018

Page : 2

Total HT	621,60 €
T.V.A 10.00 %	62,16 €
Soit : 4 485.17 F	Total TTC 683,76 €

Si vous acceptez ce devis, veuillez nous en retourner un exemplaire signé et précédé de la mention "Bon pour Accord".

Le / /
Nom et Signature du Client
BON POUR ACCORD