



Chantier :

MME GARCIA Anne Marie
57 Avenue Jean Jaurès
69800 SAINT PRIEST

GROUPE MAIF
Centre de Traitement
Gestion 01
79018 NIORT CEDEX 09

N/Ref : **FA-180512**

V/Ref :

No sinistre : **M 18 0964602 A C85 G38**

No police :

Rillieux-la-Pape, le 30/11/2018

RAPPORT DE RECHERCHE DE FUITE

Rapport de Recherche de Fuite du 18/10/2018

Méthodes

Recherche visuelle et contrôle réseau sanitaire chez Madame PEREZ au 1er étage

Constats

Réseaux sanitaires : **RAS**

Les joints du pourtour du bac à douche sont Hors Service et des infiltrations créent le désordre chez Madame PEREZ.

Photos jointes



Mauvaise étanchéité

Chez Mme: Perez au
1 étage

PL-180719

Chez Madame Garcia



PL-180719

